日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 4月 7日

出願番号

Application Number:

特願2000-106933

出 願 人
Applicant(s):

キヤノン株式会社



2001年 4月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2000-106933

【書類名】

特許願

【整理番号】

4212032

【提出日】

平成12年 4月 7日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 7/00

【発明の名称】

光学装置、光学装置駆動ユニットおよびカメラシステム

【請求項の数】

29

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式

会社内

【氏名】

夏目 賢史

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式

会社内

【氏名】

▲吉▼川 一勝

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100067541

【弁理士】

【氏名又は名称】

正行 岸田

【選任した代理人】

【識別番号】

100104628

【弁理士】

【氏名又は名称】 水本

敦也

【選任した代理人】

【識別番号】 100108361

【弁理士】

特2000-106933

【氏名又は名称】 小花 弘路

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 044716

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学装置、光学装置駆動ユニットおよびカメラシステム 【特許請求の範囲】

【請求項1】 レンズその他の光学調節手段のサーボ駆動およびマニュアル 操作による駆動が可能な光学装置であって、前記光学調節手段のサーボ駆動時に サーボ駆動系を前記光学調節手段に対して駆動トルクの伝達が可能に接続する接 続手段を有する光学装置において、

前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段における接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検 出時よりも小さく設定する制御手段を有することを特徴とする光学装置。

【請求項2】 前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクをサーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく設定し、この接続手段内において、マニュアル操作される前記光学調節手段側と前記サーボ駆動系側と間でのスリップを許容することを特徴とする請求項1に記載の光学装置。

【請求項3】 前記光学調節手段のサーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時での前記接続手段の接続トルクが、前記サーボ駆動系から前記光学調節手段のサーボ駆動に必要な最小の接続トルクよりも大きく設定されており、

前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく、かつ少なくとも前記最小の接続トルクよりも大きな接続トルクに設定することを特徴とする請求項1又は2に記載の光学装置。

【請求項4】 前記光学調節手段のサーボ駆動を指令するために操作される操作手段を有し、前記光学調節手段のサーボ駆動時における前記接続手段の接続トルクが前記操作手段の操作量に応じて変更されるようになっており、

前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく、かつ前記操作手段の操作量に応じた接続トルクに設定することを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の光学装置。

【請求項5】 前記操作手段は、操作量に応じた指令信号を出力するものであり、

前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく、かつ前記操作手段から出力される指令信号に応じた接続トルクに設定することを特徴とする請求項4に記載の光学装置。

【請求項6】 前記操作手段は、操作量に応じた前記光学調節手段の駆動速度又は駆動位置を指令するものであることを特徴とする請求項4又は5に記載の光学装置。

【請求項7】 前記制御手段は、サーボ駆動中の前記光学調節手段を停止させるマニュアル停止操作とサーボ駆動中の前記光学調節手段を増速又は減速させるマニュアル増減速操作のうちいずれが行われたかの判別が可能であり、

前記マニュアル停止操作を判別したときに、前記接続手段の接続トルクを、前 記マニュアル増減速操作を判別したときに設定される接続トルクよりも小さく設 定することを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の光学装置。

【請求項8】 前記制御手段は、サーボ駆動中の前記光学調節手段を停止させるマニュアル停止操作とサーボ駆動中の前記光学調節手段を逆方向駆動させるマニュアル逆方向操作のうちいずれが行われたかの判別が可能であり、

前記マニュアル逆方向操作を判別したときに、前記接続手段の接続トルクを、 前記マニュアル停止操作を判別したときに設定される接続トルクよりも小さく設 定することを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の光学装置。

【請求項9】 前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中に検出されたこの光学調節手段の駆動位置が変化していないことに基づいて、サーボ駆動されている前記光学調節手段を停止させるマニュアル停止操作がなされたことを検出することを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の光学装置。

【請求項10】 前記制御手段は、前記光学調節手段の所定速度でのサーボ 駆動中に検出されたこの光学調節手段の駆動速度が前記所定速度とは異なる速度 に変化したことに基づいて、サーボ駆動されている前記光学調節手段を増速又は 減速させるマニュアル増減速操作がなされたことを検出することを特徴とする請 求項1から8のいずれかに記載の光学装置。

【請求項11】 前記制御手段は、前記光学調節手段の所定方向へのサーボ 駆動中に検出されたこの光学調節手段の駆動方向が前記所定方向とは異なる方向 に変化したことに基づいて、サーボ駆動されている前記光学調節手段を逆方向に 駆動させるマニュアル逆方向操作がなされたことを検出することを特徴とする請 求項1から8のいずれかに記載の光学装置。

【請求項12】 前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出した状態において、サーボ駆動の停止が指令されたときは、前記接続手段の接続トルクを切断状態まで段階的に小さくすることを特徴とする請求項1から11のいずれかに記載の光学装置。

【請求項13】 前記光学調節手段が、ズームレンズ光学系であることを特徴とする請求項1から12のいずれかに記載の光学装置。

【請求項14】 レンズその他の光学調節手段を備えた光学装置本体に装着 又は接続され、前記光学調節手段のサーボ駆動およびマニュアル操作による駆動 が可能な光学装置駆動ユニットであって、前記光学調節手段のサーボ駆動時にサ ーボ駆動系を前記光学調節手段に対して駆動トルクの伝達が可能に接続する接続 手段を有する光学装置駆動ユニットにおいて、

前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段における接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検 出時よりも小さく設定する制御手段を有することを特徴とする光学装置駆動ユニット。

【請求項15】 前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクをサーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく設定し、この接続手段内において、マニュアル操作される前記光学調節手段側と前記サーボ駆動系側と間でのスリップを許容することを特徴とする請求項14に記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項16】 前記光学調節手段のサーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時での前記接続手段の接続トルクが、前記サーボ駆動系から前記光学調節手段のサーボ駆動に必要な最小の接続トルクよりも大きく設定されており

前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく、かつ少なくとも前記最小の接続トルクよりも大きな接続トルクに設定することを特徴とする請求項14又は15に記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項17】 前記光学調節手段のサーボ駆動を指令するために操作される操作手段を有し、前記光学調節手段のサーボ駆動時における前記接続手段の接続トルクが前記操作手段の操作量に応じて変更されるようになっており、

前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく、かつ前記操作手段の操作量に応じた接続トルクに設定することを特徴とする請求項14から16のいずれかに記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項18】 前記操作手段は、操作量に応じた指令信号を出力するものであり、

前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、前記接続手段の接続トルクを、サーボ駆動中における前記マニュアル操作の未検出時よりも小さく、かつ前記操作手段から出力される指令信号に応じた接続トルクに設定することを特徴とする請求項17に記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項19】 前記操作手段は、操作量に応じた前記光学調節手段の駆動速度又は駆動位置を指令するものであることを特徴とする請求項17又は18に記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項20】 前記制御手段は、サーボ駆動中の前記光学調節手段を停止させるマニュアル停止操作とサーボ駆動中の前記光学調節手段を増速又は減速させるマニュアル増減速操作のうちいずれが行われたかの判別が可能であり、

前記マニュアル停止操作を判別したときに、前記接続手段の接続トルクを、前 記マニュアル増減速操作を判別したときに設定される接続トルクよりも小さく設 定することを特徴とする請求項14から19のいずれかに記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項21】 前記制御手段は、サーボ駆動中の前記光学調節手段を停止させるマニュアル停止操作とサーボ駆動中の前記光学調節手段を逆方向駆動させるマニュアル逆方向操作のうちいずれが行われたかの判別が可能であり、

前記マニュアル逆方向操作を判別したときに、前記接続手段の接続トルクを、 前記マニュアル停止操作を判別したときに設定される接続トルクよりも小さく設 定することを特徴とする請求項14から20のいずれかに記載の光学装置駆動ユ ニット。

【請求項22】 前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中に検出されたこの光学調節手段の駆動位置が変化していないことに基づいて、サーボ駆動されている前記光学調節手段を停止させるマニュアル停止操作がなされたことを検出することを特徴とする請求項14から21のいずれかに記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項23】 前記制御手段は、前記光学調節手段の所定速度でのサーボ 駆動中に検出されたこの光学調節手段の駆動速度が前記所定速度とは異なる速度 に変化したことに基づいて、サーボ駆動されている前記光学調節手段を増速又は 減速させるマニュアル増減速操作がなされたことを検出することを特徴とする請 求項14から21のいずれかに記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項24】 前記制御手段は、前記光学調節手段の所定方向へのサーボ 駆動中に検出されたこの光学調節手段の駆動方向が前記所定方向とは異なる方向 に変化したことに基づいて、サーボ駆動されている前記光学調節手段を逆方向に 駆動させるマニュアル逆方向操作がなされたことを検出することを特徴とする請 求項14から21のいずれかに記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項25】 前記制御手段は、前記光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出した状態において、サーボ駆動の停止が指令されたときは、前記接続手段の接続トルクを切断状態まで段階的に小さくすることを特徴とする請求項14から24のいずれかに記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項26】 前記光学装置本体に備えられた前記光学調節手段としての

ズームレンズ光学系を駆動することを特徴とする請求項14から25のいずれか に記載の光学装置駆動ユニット。

【請求項27】 請求項1から13のいずれかに記載の光学装置と、この光学装置が装着されるカメラとを有して構成されることを特徴とするカメラシステム。

【請求項28】 請求項14から26のいずれかに記載の光学装置駆動ユニットと、この光学装置駆動ユニットが装着又は接続される光学装置本体とを有して構成されることを特徴とする光学装置。

【請求項29】 請求項14から26のいずれかに記載の光学装置駆動ユニットと、この光学装置駆動ユニットが装着又は接続される光学装置本体と、この光学装置本体が装着されるカメラとを有して構成されることを特徴とするカメラシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、テレビカメラ、ビデオカメラ等に用いられるレンズ装置等の光学装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、TV用レンズにおける、ズームレンズのサーボ・モードとマニュアル・モードの切り換えにおいて、手動による切り換え操作を廃止するために、電気的に接続の切り換え(ON/OFF)ができる電磁クラッチに代表される切り換え機構を用いて達成する機能がある。

[0003]

ここでは、図15を用いて、この機能の説明を行う。図15において、101は撮影レンズ本体、101aはズーム駆動リング、106は撮影レンズ本体におけるズーム駆動リング101aに噛み合ってその回転に連動して回転するアイドラギア、107はズームを駆動する駆動用モータ、108はズームの駆動用モータ107を駆動する駆動回路、109は後述するCPU114から出力されるデ

ィジタル駆動信号をアナログ駆動信号に変換し、駆動回路108に出力するD/A変換器、110は後述するズームコントロールスイッチ111から出力されるズームコントロール用アナログ信号を、ディジタル信号に変換するA/D変換器、111はズーム駆動するために、外部よりコントロール信号を出力するズームコントロールスイッチ、114はこの機能の制御を司るCPU、115はCPU114からの接続信号により、後述するクラッチ116の接続のON/OFFを行わせる接続ON/OFF回路、116は電磁クラッチに代表される電気的に接続のON/OFFができるクラッチである。

[0004]

ズームコントロールスイッチ101が操作されていない場合、A/D変換器110を介してCPU114に入力されるコントロール信号により、CPU114はマニュアル状態と判断する。この時、クラッチ116の接続を解除するために、解除信号を接続ON/OFF回路115に出力する。接続ON/OFF回路115は、この信号により、クラッチ116の接続を解除する。クラッチ116の接続を解除することで、駆動用モータ107の接続が外れ、ズーム駆動リング101aによるズームレンズのマニュアル操作が可能となる。

[0005]

ズームコントロールスイッチ111を操作すると、A/D変換器110を介してCPU114に入力されるコントロール信号により、CPU114は、サーボ状態と判断する。そして、クラッチ116を接続するために、接続信号を、接続ON/OFF回路115は、この信号によりクラッチ116を接続する。

[0006]

一方、ズームコントロールスイッチ111を操作した場合、その操作量に応じたコントロール信号が出力される。上述したように、ズームコントロール信号はA/D変換器b110を介して、CPU114に入力される。CPU114では、入力されたズームコントロール信号をもとに、駆動信号に変換し、D/A変換器a109に出力する。D/A変換器109では、駆動信号をアナログ信号に変換し、そのアナログ信号により、駆動回路108が駆動用モータ107を駆動す

る。このときクラッチ116は接続されているため、駆動用モータ107の駆動 トルクがアイドラギア106を介してズーム駆動リング101aに伝わり、ズー ムレンズをサーボ駆動できる。

[0007]

このように、ズームコントロールスイッチ111の操作に応じて、クラッチ1 16の接続および接続の解除を切り換えることで、手動による切り換えなしに、 サーボ・モードとマニュアル・モードの切り換えが可能となる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、レンズ装置(およびカメラ)を使用した実際の撮影時においては、 ズームレンズをサーボ駆動しているときに、撮影者がズーム駆動リングを手で操 作して、そのサーボ駆動をマニュアルで停止させたり、駆動速度を増減させたり 、逆方向に駆動させたりする場合がある。

[0009]

しかしながら、図15にも示した従来のレンズ装置では、サーボ駆動中にズームレンズをマニュアル操作した場合、ズームレンズにはクラッチを介して駆動用モータからの駆動力が伝達されているため、その駆動を妨げて停止、逆転および増減速といったマニュアル操作をスムーズに行うことが困難である。

[0010]

なお、ズームレンズのサーボ駆動中にマニュアル操作を検出し、サーボ・モードをマニュアル・モードに切り換えることも可能である。しかしながら、このようにマニュアル・モードに切り換えてしまうと、撮影者がズーム駆動リングを押さえた手を緩めて元のサーボ駆動を行わせようとする場合に、一旦ズームコントロールスイッチを中立状態に戻した後に再びズームコントロールスイッチを操作してサーボ・モードに切り換えなければならない等、操作が煩雑になる。

[0011]

そこで本発明は、ズームレンズ等のサーボ駆動中にマニュアル操作が行われた 場合に、スムーズなマニュアル操作を可能とすることおよびマニュアル操作を解 除したときに簡単かつ速やかにサーボ駆動を再開させることできるようにした光 学装置および光学装置駆動ユニットを提供することを目的としている。

[0012]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明では、レンズその他の光学調節手段のサーボ駆動およびマニュアル操作による駆動が可能な光学装置であって、光学調節手段のサーボ駆動時にサーボ駆動系を光学調節手段に対して駆動トルクの伝達が可能に接続する接続手段を有する光学装置において、光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検出したときに、接続手段における接続トルクを、サーボ駆動中におけるマニュアル操作の未検出時よりも小さく設定する制御手段を設けている。

[0013]

これにより、光学調節手段のサーボ駆動中に、ズーム駆動リング等を手で操作してマニュアル操作(マニュアル停止操作、マニュアル増減速操作又はマニュアル逆方向操作)が行われると、マニュアル操作に抗してサーボ駆動系から光学調節手段に伝達される駆動トルクが小さくなる(接続手段内で、マニュアル操作される光学調節手段側とサーボ駆動系側とのスリップが許容される)ため、サーボ駆動を継続したままスムーズなマニュアル操作が可能となる。しかも、マニュアル操作中もサーボ駆動状態(少なくとも光学調節手段の駆動に必要な最小の接続トルクが確保された状態)が維持されるため、マニュアル操作を解除する(例えば、ズーム駆動リングから手を離す)だけで、光学調節手段のサーボ駆動を再開させることが可能となる。

[0014]

【発明の実施の形態】

(第1実施形態)

図1および図2には、本発明の第1実施形態であるレンズ装置(光学装置)の構成を示している。1は撮影レンズ本体(光学装置本体)、1 a は撮影レンズ本体1内のズームレンズ光学系(図示せず)を駆動するために撮影レンズ本体1に設けられたズーム駆動リングである。なお、ズームレンズ光学系およびズーム駆動リング1 a が請求の範囲にいう光学調節手段に相当する。

[0015]

3はズーム駆動リング1 aに噛み合うアイドラギヤであり、このアイドラギヤ3はズーム位置検出器2の回転軸に取り付けられている。ズーム駆動リング1 aがズームレンズ光学系のワイド端とテレ端との間の移動に連動して回転すると、この回転がアイドラギア3を介してズーム位置検出器2に伝達される。これにより、ズーム位置検出器2は、ズームレンズ光学系のワイド端とテレ端との間での位置に応じた信号を出力する。4はズーム位置検出器2から出力されるズーム位置アナログ信号をディジタル信号に変換するA/D変換器である。

[0016]

6はズーム駆動リング1 aに噛み合うアイドラギヤである。5は電磁クラッチ に代表されるクラッチ(接続手段)であり、その出力部(光学調整手段側の構成 要素)はアイドラギヤ6に噛み合っている。

[0017]

ここで、クラッチ 5 は、駆動用モータ(サーボ駆動系) 7 とアイドラギヤ 6 (ズーム駆動リング 1 a)との接続を電気的にON/OFF することができるとと もに、入力される接続コントロール信号(これについては後述する)によってそ の接続トルク、すなわち、駆動用モータ 7 から入力される同じ大きさの駆動トル クに対してアイドラギヤ 6 を介してズーム駆動リング 1 a に伝達可能な最大の駆 動トルクを可変設定できるものである。

[0018]

11はズームレンズ光学系の駆動を指令する撮影者により操作され、その操作量に比例したズームコントロール信号(指令信号)を出力するズームコントロールスイッチであり、10はズームコントロールスイッチ11から出力されるアナログ信号としてのズームコントロール信号をディジタル信号に変換するA/D変換器である。

[0019]

14はズームコントロールスイッチ11からのズームコントロール信号に応じたズームレンズ光学系のサーボ駆動制御およびクラッチ5の接続・接続解除および接続状態の切り換え制御を司るCPUである。8はズームの駆動用モータ7を

駆動する駆動回路、9はCPU14からズームコントロール信号に応じて出力されるディジタル駆動信号をアナログ駆動信号に変換し、駆動回路8に出力するD/A変換器である。

[0020]

12は後述するD/A変換器13を介してCPU14から入力される接続コントロール信号により、クラッチ5の接続ON/OFFの切り換えおよび接続トルクを変更させる接続コントロール回路、13はCPU14から出力されるディジタルの接続コントロール信号を、アナログ信号に変換し、接続コントロール回路12に出力するD/A変換器である。なお、CPU14および接続コントロール回路12が請求の範囲にいう制御手段に相当する。

[0021]

このように構成されたレンズ装置では、ズームコントロールスイッチ11が操作されるとクラッチ5の接続がONになり、駆動用モータ7からの駆動力がクラッチ5を介してズーム駆動リング1aに伝達されることにより、ズーム駆動リング1aが回転駆動され、ズームレンズ光学系が光軸方向にサーボ駆動される。そして、このサーボ駆動中にズーム駆動リング1aが撮影者のマニュアル操作により強制的に停止、増減速又は逆回転されることにより、クラッチ5の接続がONのまま(サーボ駆動状態のまま)、ズームレンズ光学系が光軸方向において停止、増減速又は逆方向駆動される。

[0022]

また、ズームコントロールスイッチ11が操作されないことによりクラッチ5の接続がOFFになり、ズーム駆動リング1aが撮影者のマニュアル操作により回転駆動されるとズームレンズ光学系が光軸方向にマニュアル駆動される。

[0023]

なお、本実施形態では、上記各構成要素のうち撮影レンズ本体1およびズーム 駆動リング1 a 以外のものは、撮影レンズ本体1に対して着脱可能に装着又は接 続される駆動ユニットとしてユニット化されている。そして、撮影レンズ本体1 が不図示のカメラに装着されることにより、カメラシステムが構成される。但し 、上記構成要素を全て1つの外装内に収め、全体としてカメラに対して装着可能 な一体のレンズ装置を構成するようにしてもよい。

[0024]

このように構成されたレンズ装置(主としてCPU14)の動作について、図 3~図14に示す制御フローチャートを用いて説明する。なお、図3にはメインルーチンのフローチャートを、他の図にはサブルーチンのフローチャートを示している。

[0025]

図3のメインルーチンにおいて、レンズ装置の電源をONすると(step1)、CPU14などに電源が供給され、CPU14は初期設定を行う(step2)。この初期設定では、ソフトウエアを動作させるための初期設定を行うほか、本実施形態の説明にて必要であるパラメータとなるデータの初期設定も行う。具体的には、まず後述する現在のズーム位置を示すZOOM_POSおよび前回のズーム位置信号の取得時のズーム位置を示すPRE_ZOOM_POSに対応するメモリにそれぞれ現在のズーム位置信号を入力する。ズーム位置信号の各メモリへのデータ取得に関しては後述の図4のフローチャートにて説明する。また、マニュアル操作状態を示すマニュアルモードフラグである停止モードフラグ、逆転モードフラグ、加速モードフラグおよび減速モードフラグのそれぞれに0を立てる。また、各カウンター値、STOP_DATA=0、REVERSE_DATA=0、P_SPEED_DATA=0を入力する。各フラグの説明は図8のフローチャートの説明時におこなう。

[0026]

こうして初期設定が終了すると、CPU14は、ズームコントロール信号をチェックする(step3)。このとき、ズームコントロールスイッチ11の操作に応じて出力されるズームコントロール用アナログ信号が、A/D変換器10によって、CPU14に入力可能なディジタル信号にA/D変換され、CPU14に入力される。ズームコントロールスイッチ1の操作が行われない場合は、ズームコントロールスイッチ11のセンター値が入力される。

[0027]

次に、現在のズーム位置をチェックする、レンズ位置チェックサブルーチンへ

進む(step4)。

[0028]

ここでレンズ位置チェックサブルーチンを、図4のフローチャートを用いて説明する。

[0029]

撮影レンズ本体1には、アイドラギア3を介してズーム位置検出器2が接続されており、ズーム駆動リング1aが回転すると、これに連動してズーム位置検出器2も回転し、その位置に応じたズーム位置信号(アナログ信号)が出力される。ここではまず、ZOOM_POSの値をPRE_ZOOM_POSに入力する(step101)。このPRE_ZOOM_POSは、前回ズーム位置検出時の、ズーム位置データとして保存する。

[0030]

次に、ズーム位置検出器2より出力されたズーム位置信号を、A/D変換器4によって、CPU14に入力可能なディジタル信号にA/D変換し、現在のズーム位置データとして、ZOOM_POSに入力する(step102)。ズーム駆動を確認するためには、ループ周期である単位時間内にデータが変化することが必要であるため、このループの周期は、A/D変換器の分解能によって変更する必要がある。

[0031]

こうしてレンズ位置チェックサブルーチンを終了すると、図3のフローチャートに戻り、入力されたズームコントロール信号がスピードサーボ信号かポジションサーボ信号かを確認する(step5)。なお、スピードサーボ、ポジションサーボを判別するため、別途信号線を設けている。

[0032]

ズームコントロール信号がスピードサーボ信号であった場合、step3にて入力されたズームコントロール信号がズーム駆動を開始させる基準値(しきい値)を越えているかどうかを判断する(step6)。つまり、ズームコントロール信号をZC、ズームコントロールスイッチ11を操作していない時に出力されるズームコントロール信号(センター値)をVとすると、

 $(V - \alpha) \leq ZC \leq (V + \alpha)$

の範囲に乙Cが入っている場合は、ズーム停止と判断し、step20へ進む。逆に乙Cがどちらかのしきい値を越えた場合、ズーム駆動を実行する。この場合、まず入力されたズームコントロール信号より算出した駆動方向と駆動信号をセットする(step7)。次に、4つのマニュアルモードフラグ(停止モードフラグ、逆転モードフラグ、加速モードフラグ、減速モードフラグ)のいずれかが1であるかどうかを確認する(step8)。いずれも1でない場合には、マニュアル操作はされていないと判断し、通常のクラッチ接続制御を行うためのクラッチ接続処理1サブルーチンに進む。

[0033]

ここで、クラッチ接続処理1サブルーチンを、図5のフローチャートを用いて 説明する。まず、最終的にどの程度の接続トルクをクラッチ5に設定するかを求 めるため、駆動信号によるパラメータを、駆動信号を基に計算にて求め、それを Xとする(step201)。

[0034]

次に、求められたXと基準となる接続トルク最小値であるaより、目標接続トルクY'を、

Y' = a + b X

とする(step202)。なお、クラッチ5は、入力された接続コントロール 信号が大きくなるほど接続トルクが大きくなる。

[0035]

また、上記 α は、前述したズームコントロール信号がしきい値であるときの駆動信号($ZC=V+\alpha$ or $ZC=V-\alpha$)、つまり、ズームレンズ光学系がサーボ駆動できる最小のズームコントロール信号から、算出された駆動信号で駆動したときに、空転、停止せず、駆動できる接続トルクの最小値である。

[0036]

Xは、駆動信号が大きくなるにつれてズームスピードも速くなるため、接続トルクの最小値aによる接続トルクだけでは、スリップし空転してしまうため、この空転を防ぎ、出力された駆動信号に対応した駆動スピードで駆動できる最低限

の接続トルクY=a+Xとなるように計算された値である。つまり、図13に示すようなトルク関係となるように計算された値である。

[0037]

bは、接続トルクを高くして外部より負荷をかけても空転しない最低限の接続トルクとなるよう決定したパラメータであり、また、レンズ装置が異なった場合、回転駆動に必要なトルクも変化するため、それを補正するためのパラメータでもある。なお、Y'の値はここでは一次関数としたが、二次関数又は他の関数としてもよい。

[0038]

こうして目標接続トルク Y' を算出した後、最終的に接続トルク Y が目標接続トルク Y' となるように、接続トルク Y を段階的にアップさせる(s tep 203)。つまり、メインルーチンの周期ごとにある一定量 γ ずつ、接続トルク Y をアップさせるように、CPU 14 より接続コントロール信号を出力する($Y=Y+\gamma$)。

[0039]

[0040]

一方、step204で、Y≧Y'のときはstep205に進み、

 $Y = Y' \quad (= a + b X)$

とする。そして、CPU14は、接続トルクがこのYとなるように接続コントロール信号を出力する。接続コントロール信号はD/A変換器13によってアナログ信号に変換された後、接続コントロール回路12を介してクラッチ5に入力される(step206)。

[0041]

なお、クラッチ接続処理1サブルーチンの1回のルーチンが終了するごとに、 図3のフローチャートの s t e p 1 1 に進む。

[0042]

一方、図3のstep8において、4つのマニュアルモードフラグ(停止モードフラグ、逆転モードフラグ、加速モードフラグ、減速モードフラグ)のいずれかが1であった場合、クラッチ接続処理2サブルーチンへ進む(step10)

このクラッチ接続処理 2 サブルーチンについては後述する。そして、クラッチ接続処理 2 サブルーチンの 1 回のルーチンが終了するごとに、図 3 の s t e p 1 1 に進む。

[0043]

step11では、上記各クラッチ接続処理サブルーチン計算された接続トルクYでクラッチ5を接続するとともに、step7にてセットされた駆動方向、駆動信号をD/A変換器9によりアナログ信号に変換し、アナログ駆動信号として駆動回路8に出力する。駆動回路8は、その信号を基に駆動用モータ7を回転駆動する。モータ7の回転は、アイドラギア6を介してズーム駆動リング1aに伝達され、これによりズームレンズ光学系のサーボ駆動が開始される。

[0044]

こうしてズームレンズ光学系のサーボ駆動を開始させた後、step12のズーム駆動確認(スピード)サブルーチンに進む。このサブルーチンでは、駆動信号に基づいたズームサーボ駆動によるズーム駆動リング1aの回転と実際のズーム駆動リング1aの回転とが正しいかどうかを確認する。

[0045]

ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンを、図6のフローチャートを用いて説明する。ます、CPU14は、step7にてセットされた駆動信号から駆動スピード1を計算する(step301)。この値は、駆動信号によって通常のサーボ駆動が行われる時の標準スピードである。

[0046]

次に、step4にてズーム位置検出器2からCPU14に入力されたZOOM_POS、PRE_ZOOM_POSより、実際の駆動方向および駆動スピードを計算する(step302)。駆動スピードの計算は、このソフトウエアがある決められた周期にてループ(繰り返し)しているため、ZOOM_POSとPRE_ZOOM_POSとの差分値および周期である時間から計算できる。これらstep301、step302より求められたデータをもとに、ズームのサーボ駆動中にマニュアル操作されたかどうかを確認する。まず回転停止チェックサブルーチンへ進む(step303)。

[0047]

ここで、回転停止チェックサブルーチンを図10のフローチャートを用いて説明する。まず、ZOOM_POSとPRE_ZOOM_POSを比較し、この2つのデータが等しいかどうか確認する(step701)。等しくない場合(停止していない場合)には、回転停止を判断するためのカウンタSTOP_DATAをクリアし、STOP_DATA=0とする(step702)。

[0048]

一方、2つのデータが等しいとき(停止しているとき)は、カウンタSTOP__DATAをカウントアップする(STOP__DATA=STOP__DATA+1)(step703)。

[0049]

次に、STOP_DATAがあるしきい値S1を越えたかどうかを確認する(step704)。STOP_DATAがしきい値S1を越えている、つまりしきい値S1の値分のルーチン回数の間、ズーム位置データが変化しない場合には、ズームサーボ駆動中にズーム駆動リング1aがマニュアルにて強制的に停止されている状態であるとして、マニュアル停止モードを設定し(step705)、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンへ戻る。

[0050]

STOP_DATAがあるしきい値S1を越えていない場合は、マニュアル停止モードを解除し(step706)、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンへ戻る。しきい値S1の値は、ソフトウエアのループの周期によるが、S1 \times



周期の計算によりその時間が求められるので、この時間によって決めればよい。

[0051]

回転停止チェックサブルーチンを終了すると、ズーム駆動確認 (スピード) サブルーチンにおいて駆動方向チェックサブルーチンへ進む。

[0052]

駆動方向チェックサブルーチンを図11のフローチャートを用いて説明する。ここでは、セットされている駆動方向と、ZOOM_POSおよびPRE_ZOOM_POSより求めた実際の駆動方向とが等しいかどうかを確認する(step801)。等しい場合は、正規の駆動方向かどうかを判断するためのカウンタREVERSE_DATA=0とする(step802)。

[0053]

2つのデータが等しくないとき、カウンタREVERSE_DATAをカウントアップする(REVERSE_DATA=REVERSE_DATA+1)(step803)。


[0054]

次に、REVERSE_DATAがあるしきい値R1を越えたかどうか確認する(step804)。REVERSE_DATAが、しきい値R1を越えている、つまりしきい値R1の値分のルーチン回数の間、駆動方向が正しくなかった場合は、ズームサーボ駆動中にマニュアルにてズーム駆動リング1aを強制的に逆回転させた場合であると判断し、マニュアル逆転モードを設定し(step805)、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンへ戻る。

[0055]

REVERSE_DATAがしきい値R1を越えていない場合は、マニュアル逆転モードを解除し(step806)、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンへ戻る。しきい値R1の値は、ソフトウエアのループの周期によるが、R1×周期の計算により、その時間が求められるので、この時間によって決めればよい。

次に、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンにおいて、スピードチェックサ



[0056]

スピードチェックサブルーチンを図12のフローチャートを用いて説明する。ここでは、step301にて計算された駆動スピード1と、ZOOM_POSおよびPRE_ZOOM_POSより求めた実際の駆動スピードとが等しいかどうかを確認する(step901)。等しい場合、正規の駆動スピードで駆動しているので、駆動スピードが正しいかどうかを判断するためのカウンタP_SPEED_DATAとM_SPEED_DATAをクリアし、P_SPEED_DATA=0、M SPEED DATA=0とする(step902)。

[0057]

一方、2つのデータが等しくないときは、駆動スピード1と実際の駆動スピードのどちらが大きいかを確認する(step903)。つまり、セットされた駆動スピードより実際の駆動スピードが速いか遅いかを判断する。駆動スピード1が実際の駆動スピードより大きいとき、つまり実際の駆動スピードが遅いときは、減速されていることになり、カウンタM_SPEED_DATAをカウントアップする(M_SPEED_DATA=M_SPEED_DATA+1)(step904)。このときは、加速されていないので、P_SPEED_DATAはクリアし、P_SPEED_DATA=0とする(step905)。

[0058]

また、step903において、駆動スピード1が実際の駆動スピードより小さいとき、つまり実際の駆動スピードが速いときは増速されていることになり、カウンタP_SPEED_DATAをカウントアップする(P_SPEED_DATA=P_SPEED_DATA+1)(step906)。このときは、減速されていないので、M_SPEED_DATAはクリアし、M_SPEED_DATA=0とする(step907)。

[0059]

step902,905,907からstep908に進むと、P_SPEED_DATAがあるしきい値P1を越えたかどうかを確認する。P_SPEED_DATAがしきい値P1を越えている場合、つまりしきい値P1の値分の間、

実際の駆動スピードの方が速い場合は、ズームサーボ駆動中にズーム駆動リング 1 a がマニュアルにて強制的に増速方向に駆動されたものとして、マニュアル増 速モードを設定し(s t e p 9 0 9)、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンへ戻る。

[0060]

一方、 P_SPEED_DATA がしきい値P1を越えていない場合は、マニュアル増速モードを解除して(s t e p 9 1 0)、s t e p 9 1 1 に進む。

[0061]

step911では、M_SPEED_DATAがあるしきい値M1を越えたかどうか確認する。M_SPEED_DATAがしきい値M1を越えている、つまり、しきい値M1の値分のルーチン回数の間、実際の駆動スピードの方が遅い場合は、ズームサーボ駆動中にズーム駆動リング1aがマニュアルにて強制的に減速方向に駆動されたされたものとして、マニュアル減速モードを設定し(step912)、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンへ戻る。

[0062]

 $M_SPEED_DATAが、しきい値M1を越えていない場合は、マニュアル減速モードを解除し(<math>step913$)、ズーム駆動確認(スピード)サブルーチンへ戻る。

[0063]

なお、しきい値 P1、M1の値はソフトウエアのループの周期によるが、P1或いはM1) ×周期の計算により、その時間が求められるのでこの時間によって決めればよい。

[0064]

こうしてズーム駆動確認(スピード)サブルーチンが終了すると、図3のメインのフローチャートへ戻る。

[0065]

ここまで、前述したstep5にて、入力されたズームコントロール信号がスピードサーボ信号の場合を説明したが、次に、ポジションサーボ信号である場合を以下に説明する。

[0066]

step5にて、入力されたズームコントロール信号がポジションサーボ信号であると判断した場合は、ZOOM_POSのデータと同じ位置信号であるので、ズームコントロール信号と現在のズーム位置であるZOOM_POSとを比較し、これらが等しいかどうかを判断する(step13)。等しい場合はズーム停止と判断してstep20へ進む。逆に等しくない場合はズーム駆動と判断してstep14に進む。

[0067]

step14では、入力されたズームコントロール信号より算出した到達位置データと駆動方向、駆動信号をセットする。次に、4つのマニュアルモードフラグ(停止モードフラグ、逆転モードフラグ、加速モードフラグ、減速モードフラグ)のいずれかが1であるかを確認する(step15)。いずれも1でない場合、マニュアル操作はされていないとして、前述した、通常のクラッチ接続処理1サブルーチンの1回のルーチンが終了するごとにstep18に進む。

[0068]

また、4つのマニュアルモードフラグのいずれかが1であった場合は、クラッチ接続処理2サブルーチンへ進む(step17)。なお、クラッチ接続処理2サブルーチンについては後述する。そして、クラッチ接続処理2サブルーチンの1回のルーチンが終了するごとにstep18に進む。

[0069]

step18では、各クラッチ接続処理サブルーチンで計算された接続トルク Yでクラッチ5を接続する。また、step14にてセットされた駆動方向、駆動信号がD/A変換器9によりアナログ信号に変換され、アナログ駆動信号として駆動回路8に出力される。駆動回路8はその信号を基に、駆動用モータ7を回転駆動し、アイドラギア6を介してズーム駆動リング1aの駆動を開始する(step18)。そして、到達位置データとZOOM_POSとを絶えず比較し、等しくなった場合、駆動用モータ7を停止させる。この停止時の処理については後述する。

[0070]

step18からはズーム駆動確認(ポジション)サブルーチン(step19)に進む。このサブルーチンでは、駆動信号によるズーム駆動と実際のズーム駆動リング1aの回転とが正しいかどうか確認する。

[0071]

このズーム駆動確認(ポジション)サブルーチンを、図7のフローチャートを用いて説明する。まず、CPU14は、step14にてセットした到達位置データと現在のズーム位置であるZOOM_POSとを比較し、これらが等しいかどうかを判断する(step401)。等しい場合はサブルーチン処理を終了し、図3のメインのフローチャートへ戻る。等しくない場合は、現在のズーム位置であるZOOM_POSと到達位置データと駆動信号とより、駆動スピード2を計算する(step402)。この値は、駆動信号によって通常のサーボ駆動が行われる時の標準スピードである。

[0072]

次に、step4にてズーム位置検出器2からCPU14に入力したZOOM __POSおよびPRE__ZOOM__POSより、現在の駆動方向および駆動スピードを計算する(step403)。駆動スピードの計算は、このソフトウエアがある決められた周期にてループ(繰り返し)しているため、ZOOM__POS、PRE__ZOOM__POSの差分値と周期である時間とから計算できる。そして、これらstep402、step403より求められたデータを基に、ズームのサーボ駆動中にマニュアル操作されたかどうか確認する。

[0073]

まず、前述した回転停止チェックサブルーチンへ進む(step404)。次に、前述した駆動方向チェックサブルーチンへ進む(step405)。そして、前述したスピードチェックサブルーチンへ進む(step406)。

[0074]

こうして各チェックサブルーチンが終了すると、図7のフローチャートに戻り、さらに一連のサブルーチン処理を終了して図3のメインのフローチャートへ戻る。

[0075]

メインフローチャートでは、s t e p 1 2 のズーム駆動確認(スピード)サブルーチン、<math>s t e p 1 9 のズーム駆動確認(ポジション)サブルーチンが終了すると、マニュアルモードチェックサブルーチンへ進む(<math>s t e p 2 6)。

[0076]

ここでマニュアルモードチェックサブルーチンを図8のフローチャートを用いて説明する。このマニュアルモードチェックサブルーチンは、前述のズーム駆動確認 (スピード) サブルーチン、ズーム駆動確認 (ポジション) サブルーチンにて、サーボ駆動中にマニュアル操作されたと判断された場合に、そのマニュアル操作状態を確認し、その操作に応じてモードを設定するものである。

[0077]

まず、マニュアル停止モードであるかどうかを確認する(step501)。 マニュアル停止モードであれば、停止モードフラグ=1とし(step512)、マニュアルモードチェックサブルーチンを終了して、図3のメインフローチャートへ戻る。

[0078]

マニュアル停止モードでない場合は、停止モードフラグ=0とし(s t e p 5 0 2)、マニュアル逆転モードであるかどうかを確認する(s t e p 5 0 3)。マニュアル逆転モードであれば、逆転モードフラグ=1とし(s t e p 5 1 1)、マニュアルモードチェックサブルーチンを終了して、図3のメインフローチャートへ戻る。

[0079]

マニュアル逆転モードでない場合は、逆転モードフラグ=0とし(s t e p 5 0 4)、マニュアル増速モードであるかどうかを確認する(s t e p 5 0 5)。 マニュアル増速モードであれば、増速モードフラグ=1とし(s t e p 5 1 0)、マニュアルモードチェックサブルーチンを終了して、図3のメインフローチャートへ戻る。

[0080]

マニュアル増速モードでない場合は、増速モードフラグ=0とし(step5

06)、マニュアル減速モードであるかどうかを確認する(step507)。 マニュアル減速モードであれば、減速モードフラグ=1とし(step509) 、マニュアルモードチェックサブルーチンを終了して、図3のメインフローチャートへ戻る。

[0081]

マニュアル減速モードでない場合は、減速モードフラグ=0とし、マニュアル モードチェックサブルーチンを終了して、図3のメインフローチャートへ戻る。

[0082]

前述したstep10およびstep17のクラッチ接続処理2サブルーチンでは、このマニュアルモードチェックサブルーチンにて設定されたフラグを確認し、サーボ駆動中にマニュアル操作された場合のクラッチ5の接続トルクを決定する。

[0083]

ここで、クラッチ接続処理2サブルーチンについて、図9のフローチャートを用いて説明する。まず、停止モードフラグ=1であるかどうかを確認する(step601)。停止モードフラグ=1であった場合は、サーボ駆動中にマニュアル操作された状態であるため、駆動信号により求めた接続トルク用パラメータXと、基準となる接続トルクの最小値であるaとにより、接続トルクYを、

Y = a + c X

とする(step602)。

[0084]

前述したように、Xは、駆動信号が大きくなるにつれてズームスピードが速くなるため、接続トルクの最小値 a による接続では、スリップして空転してしまうため、この空転を防ぎ、出力された駆動信号に対応した駆動スピードで最低限駆動できる接続トルク Y = a + X となるように計算された値である。

[0085]

ここで、正規サーボ駆動時(サーボ駆動中であってマニュアル操作がされていないとき)の接続トルクY=a+bXに対し、この接続トルクY=a+cXがY=a+bXよりも小さく、かつY=a+Xより大きいトルクとなるようにcを決

定する。

[0086]

すなわち、

 $a + b X \ge a + c X \ge a + X$

というトルク関係となるようにし、クラッチ5がマニュアル操作によりスリップ 可能な状態となるようにcを定める。

[0087]

つまり、サーボ駆動中にマニュアル停止操作がなされた場合は、クラッチ 5 における接続トルクが正規サーボ駆動時の接続トルクよりも小さくなり、正規サーボ駆動時の接続トルクが維持される場合に比べて、駆動モータ 7 を回転させながら小さなマニュアル操作力によりズーム駆動リング 1 a (つまりは、ズームレンズ光学系)を停止させておくことができる。このとき、クラッチ 5 内において、ズームレンズ光学系側の要素とモータ側の要素とがスリップしている状態となる

[0088]

ただし、サーボ駆動可能な最低限の接続トルクは確保されているため、マニュ アル停止操作していた手を離せば、すぐに正規の駆動方向へのサーボ駆動が可能 となる。

[0089]

step601において、停止モードフラグ=1ではなかった場合は、逆転モードフラグ=1であるかを確認する(step603)。逆転モードフラグ=1であった場合は、現在の状態が、サーボ駆動中におけるマニュアル逆方向操作状態であるとして、駆動信号により求めた接続トルク用パラメータXと、基準となる接続トルクの最小値であるaとにより、接続トルクYを、

Y = a + d X

とする(step604)。

[0090]

ここで、正規サーボ駆動時の接続トルクY = a + b Xに対し、この接続トルクY = a + d XがY = a + b Xよりも小さく、かつY = a + Xより大きいトルクと

なるようにdを決定する。

[0091]

すなわち、

 $a + b X \ge a + d X \ge a + X$

というトルク関係となるようにし、クラッチ 5 がマニュアル操作によりスリップ 可能な状態となるように d を定める。

[0092]

つまり、サーボ駆動中にマニュアル逆方向操作がなされた場合は、クラッチ5における接続トルクが正規サーボ駆動時の接続トルクよりも小さくなり、正規サーボ駆動時の接続トルクが維持される場合に比べて、駆動モータ7を回転させながら小さなマニュアル操作力によりズーム駆動リング1 a (つまりは、ズームレンズ光学系)を逆方向に駆動することができる。このとき、クラッチ5内において、ズームレンズ光学系側の要素とモータ側の要素とがスリップしている状態となる。

[0093]

ただし、サーボ駆動可能な最低限の接続トルクは確保されているため、マニュ アル逆方向操作していた手を離せば、すぐに正規の駆動方向へのサーボ駆動が可 能となる。

[0094]

step603において、逆転モードフラグ=1ではなかった場合は、増速モードフラグ=1であるかどうかを確認する(step605)。増速モードフラグ=1であった場合、現在の状態が、サーボ駆動中におけるマニュアル増速操作状態であるとして、駆動信号により求めた接続トルク用パラメータXと、基準となる接続トルクの最小値であるaとにより、接続トルクYを、

Y = a + e X

とする (step606)。

[0095]

ここで、正規サーボ駆動時の接続トルクY = a + b Xに対し、この接続トルクY = a + e XがY = a + b Xよりも小さく、かつY = a + Xより大きいトルクと

なるようにdを決定する。

[0096]

すなわち、

 $a + b X \ge a + e X \ge a + X$

というトルク関係となるようにし、クラッチ5がマニュアル操作によりスリップ 可能な状態となるようにdを定める。

[0097]

つまり、サーボ駆動中にマニュアル増速操作がなされた場合は、クラッチ5における接続トルクが正規サーボ駆動時の接続トルクよりも小さくなり、正規サーボ駆動時の接続トルクが維持される場合に比べて、駆動モータ7を回転させながら小さなマニュアル操作力によりズーム駆動リング1 a を増速方向(順方向)に駆動することができ、ズームレンズ光学系を増速させることができる。このとき、クラッチ5内において、ズームレンズ光学系側の要素とモータ側の要素とがスリップしている状態となる。

[0098]

ただし、サーボ駆動可能な最低限の接続トルクは確保されているため、マニュ アル増速操作していた手を離せば、すぐに正規の駆動方向および駆動スピードで のサーボ駆動が可能となる。

[0099]

step605において、加速モードフラグ=1でなかった場合は、マニュアル減速モードとなる。マニュアル減速モードである場合、現在の状態が、サーボ駆動中におけるマニュアル減速操作状態であるとして、駆動信号により求めた接続トルク用パラメータXと、基準となる接続トルクの最小値であるaとにより、接続トルクYを、

Y = a + f X

とする (step607)。

[0100]

ここで、正規サーボ駆動時の接続トルクY = a + b Xに対し、この接続トルクY = a + f XがY = a + b Xよりも小さく、かつY = a + Xより大きいトルクと

なるようにdを決定する。

[0101]

すなわち、

 $a + b X \ge a + f X \ge a + X$

というトルク関係となるようにし、クラッチ5がマニュアル操作によりスリップ 可能な状態となるようにdを定める。

[0102]

つまり、サーボ駆動中にマニュアル減速操作がなされた場合は、クラッチ 5 に おける接続トルクが正規サーボ駆動時の接続トルクよりも小さくなり、正規サーボ駆動時の接続トルクが維持される場合に比べて、駆動モータ 7 を回転させながら小さなマニュアル操作力によりズーム駆動リング 1 a を減速方向(逆方向)に 駆動し、ズームレンズ光学系を減速させることができる。このとき、クラッチ 5 内において、ズームレンズ光学系側の要素とモータ側の要素とがスリップしている状態となる。

[0103]

ただし、サーボ駆動可能な最低限の接続トルクは確保されているため、マニュ アル増速操作していた手を離せば、すぐに正規の駆動方向および駆動スピードで のサーボ駆動が可能となる。

[0104]

こうしてstep602,604,606,607にて目標接続トルクが計算されると、その目標接続トルクに応じた接続コントロール信号がCPU14から出力され、D/A変換器13によりアナログ信号に変換され、接続コントロール回路12を介してクラッチ5に入力される。これにより、クラッチ5において目標接続トルクに等しい接続トルクが得られる。

[0105]

ところで、各マニュアルモード時の接続トルクであるYを求めるために、パラメータc, d, e, f が必要である。これらのパラメータの値は、前述したようにりよりも小さい値であるが、各パラメータの大小関係は、使用状況によって変更することができる。

[0106]

例えば、マニュアル停止モードおよびマニュアル逆転モードはサーボ駆動に完全に逆らってマニュアル操作を行うモードであるため、このときのクラッチ5の接続トルクは、できるだけ小さい方が望ましい。また、マニュアル停止モードとマニュアル逆転モードとを比較すると、マニュアル逆転モードの方はサーボ駆動方向とは反対方向に積極的にマニュアル操作をするモードであるため、マニュアル逆転モードでの接続トルクはマニュアル停止モードでの接続トルクよりも小さい方が望ましい。このため、

b > (e = f) > c > d

のような関係で設定すればよい。つまり、図14に示すような関係である。

[0107]

次に、図3のフローチャートに戻り、ズームサーボ駆動停止時の処理を説明する。step6にて、ズームコントロール信号をZC、ズームコントロールスイッチ11を操作していない時に出力されるズームコントロール信号(センター値)をVとし、

 $(V - \alpha) \leq ZC \leq (V + \alpha)$

の範囲にZCが入っているかどうか確認し、入っていると場合は、ズーム停止と 判断してstep20へ進む。

[0108]

また、step13にて、ズームコントロール信号と現在のズーム位置である ZOOM_POSとを比較してこれらが等しいかどうかを確認し、等しい場合は ズーム停止と判断して同様にstep20へ進む。

[0109]

こうして s t e p 6 又は s t e p 1 3 にてズーム駆動停止と判断した場合、C P U 1 4 は、ズーム駆動停止の駆動信号を出力し、D / A 変換器 9 によってD / A 変換してアナログ信号とし、駆動回路 8 に出力する。駆動回路 8 はこの信号により駆動モータ7に停止信号を出力し、これにより駆動モータ7 は停止する(s t e p 2 0)。次に、4 つのマニュアルモードフラグ(停止モードフラグ、逆転モードフラグ、加速モードフラグ、減速モードフラグ)のいずれかが1 であるか

どうかを確認する(step21)。

[0110]

ズーム駆動停止となったときは、駆動停止直前までマニュアル操作されていたか又は現在もマニュアル操作をされていることが考えられ、後者の場合、マニュアル操作している最中にサーボ駆動が終了してしまうことになる。クラッチ5の接続トルクは、上述したように接続トルクの最小値であるaと、駆動信号によって求められたXとにより、例えばY=a+cXのように求められるため、サーボ駆動状態の時はこのトルクで接続されているが、駆動信号が0となってXによる変数がなくなると接続トルクが急激にダウンし、Y=aとなっていまい、マニュアル操作トルクが急激に下がり、マニュアル操作に違和感を生じる。

[0111]

これを防ぐために、マニュアルモードフラグのいずれかが1であった場合、接続トルクであるYの値を段階的にダウンさせる(step22)。例えば、マニュアル逆転モードにおいて、Y=a+dXの接続トルクでクラッチ5が接続されている最中に、ズームコントロールスイッチ11の操作を止め、駆動信号が0となって駆動用モータ7が停止したとする。このとき、メインルーチンの周期ごとにある一定量(例えば、β)ずつ接続トルクYをダウンさせるように、CPU14より接続コントロール信号を出力する(Y=Y-βとする)。そしてこの接続トルクの段階的ダウンをある一定の接続トルクに下がるまで、つまりY≦Zとなるまで繰り返し、Y≦Zが確認できると(step23)、マニュアルモードフラグのすべてを0とし、マニュアルモード状態を終了する(step24)。そして、接続トルクをY=0とし(step25)、クラッチ5を完全に切断する

[0112]

また、s t e p 2 1 においてマニュアルモードフラグがいずれも 1 でないときは、ただちに接続トルクを Y = 0 となるようにC P U 1 4 より接続コントロール信号を出力し、クラッチ 5 を切断する。

[0113]

以上説明したように、本実施形態によれば、ズームレンズ光学系のサーボ駆動

中に、ズーム駆動リング1 a をマニュアル操作(マニュアル停止操作、マニュアル増減速操作又はマニュアル逆方向操作)すると、クラッチ5の接続トルクが小さくなり、マニュアル操作に抗して駆動用モータ7からズーム駆動リング1 a に伝達される駆動トルクが小さくなる(つまり、クラッチ5内で、マニュアル操作されるズーム駆動リング1 a 側とモータ7側とのスリップが許容される)。このため、サーボ駆動を継続したままスムーズなマニュアル操作が可能となる。しかも、マニュアル操作中もクラッチ5において少なくともサーボ駆動に必要な最小の接続トルクが確保されるため、ズーム駆動リング1 a から手を離すだけで、ズームレンズ光学系のサーボ駆動を再開させることができる。

[0114]

(第2実施形態)

上記第1実施形態では、ズーム位置検出器2として、ポテンショメータに代表 されるアナログ信号を出力するものを用いた場合について説明したが、これに代 えて、ロータリーエンコーダに代表されるパルス信号を出力するものを用い、所 定の基準位置からのパルス信号をカウントすることによってズーム位置等を検出 するようにしてもよい。

[0115]

(第3実施形態)

上記第1実施形態では、クラッチ5の接続トルクを計算にて求める場合について説明したが、予め記憶したテーブルデータを用いて接続トルクを求めるように してもよい。

[0116]

(第4実施形態)

上記第1実施形態では、ズームレンズ光学系のサーボ駆動中にマニュアル操作 された場合について説明したが、本発明は、フォーカスレンズや光量調節系等、 他の光学調節手段に対して適用することもできる。

[0117]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、光学調節手段のサーボ駆動中にマニュ

アル操作(マニュアル停止操作、マニュアル増減速操作又はマニュアル逆方向操作)が行われると、接続手段の接続トルクが小さく設定され、マニュアル操作に抗してサーボ駆動系から光学調節手段に伝達される駆動トルクが小さくなるので、サーボ駆動を継続したままスムーズなマニュアル操作を行わせることができる。しかも、マニュアル操作中もサーボ駆動状態(少なくとも光学調節手段の駆動に必要な最小の接続トルクが確保された状態)が維持されるため、マニュアル操作を解除するだけで、光学調節手段のサーボ駆動を再開させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態であるレンズ装置の構成図。

【図2】

上記レンズ装置の制御系の構成を示すブロック図。

【図3】

上記レンズ装置の動作を示すメインフローチャート。

【図4】

上記レンズ装置におけるズーム位置検出動作を示すフローチャート。

【図5】

上記レンズ装置におけるクラッチ接続処理1の動作を示すフローチャート。

【図6】

上記レンズ装置におけるズーム駆動確認(スピード)処理の動作を示すフロー チャート。

【図7】

上記レンズ装置におけるズーム駆動確認(ポジション)処理の動作を示すフローチャート。

【図8】

上記レンズ装置におけるマニュアルモードチェック動作を示すフローチャート

【図9】

上記レンズ装置におけるクラッチ接続処理2の動作を示すフローチャート。

【図10】

上記レンズ装置における回転停止チェック動作を示すフローチャート。

【図11】

上記レンズ装置における駆動方向チェック動作を示すフローチャート。

【図12】

上記レンズ装置におけるスピードチェック動作を示すフローチャート。

【図13】

上記レンズ装置におけるクラッチの通常サーボ駆動時の接続トルクー駆動信号 の関係を表したグラフ図。

【図14】

上記レンズ装置におけるサーボ駆動中にマニュアル操作された場合のクラッチ の接続トルクー駆動信号の関係を表したグラフ図。

【図15】

従来のレンズ装置の構成図。


【符号の説明】

- 1…撮影レンズ本体
- 1 a … ズーム駆動リング
- 2…ズーム位置検出器
- 3…アイドラギア
- 4 ··· A / D変換器
- 5…クラッチ
- 6…アイドラギア
- 7…駆動用モータ
- 8 …駆動回路
- 9 ··· D / A 変換器
- 10 ··· A/D変換器
- 11…ズームコントロールスイッチ
- 12…接続コントロール回路
- 13 ··· D/A変換器


特2000-106933

- 1 4 ··· C P U
- 15…接続ON/OFF回路


【書類名】 図面【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




[図6]




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図11】




【図12】




【図13】



【図14】



【図15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作した場合、サーボ 駆動力が伝達されているため、その駆動を妨げて停止、逆転および増減速といっ たマニュアル操作をスムーズに行うことが困難である。

【解決手段】 レンズその他の光学調節手段のサーボ駆動およびマニュアル 操作による駆動が可能な光学装置であって、光学調節手段のサーボ駆動時にサー ボ駆動系を光学調節手段に対して駆動トルクの伝達が可能に接続する接続手段 5 を有する光学装置において、光学調節手段のサーボ駆動中にマニュアル操作を検 出したときに、接続手段における接続トルクを、サーボ駆動中におけるマニュア ル操作の未検出時よりも小さく設定する制御手段 1 2, 1 4 を設ける。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社